

COMANDO PARCO AUTOMOBILISTICO

Officina.....

allegato ~~Nº~~ 5 al foglio.....

Nº 8406 d'ordine.

Verbale constatante le riparazioni, il collaudo, la riconsegna al.....
 ;;.....dell'autoveicolo ricevuto con verbale d'entrata Nº 8406 del
 11/3/39.-

L'anno millenovecento 39 addì 16 del mese di marzo in Valladolid

S I A N O T O

1) che all'autocarro

| | |
|-------------|-----------|
| Fabbrica | GMG |
| Tipo | |
| Carrozzeria | Autocarro |
| Nº targa | |
| Nº motore | 178168 |
| Nº telaio | 3735 |

(Nº 2587 de requesta)

vennero eseguite le seguenti variazioni e riparazioni (ordine di lavoro
 n) 8406 in data 11/3/39).

Inviato al Parco Spagnolo non riparato.-

2) che fatto il collaudo dell'automezzo riparato con esito favorevole in
 contraddittorio col rappresentante l'ente consegnatario venne oggi ricon-
 segnato allo ente stesso.

IL RAPPRESENTANTE L'ENTE CONSEGNETARIO
 fto illeggibile

IL DIRETTORE DELL'OFFICINA
 il comandante del Parco Automobil.
 fto Magg. Jacod Alberto

IL CAPO UFFICIO MATERIALE
 fto Cap. Roebrto Cassina

Timbro ovale con la scritta: Automovilismo Mili-
 tar-Inspeccion y recuperacion de automovi-
 les de la 2ª Zona-Seccion Recambios.-

P....C....C....
 L'UFFICIALE ADDETTO
 (Ten. Guido Meloccaro)

Emilio Meloccaro

Officina.....

allegato N° 5 al foglio

N° 8545 d'ordine.

Verbale constatante le riparazioni, il collaudo, la riconsegna al.....
.....dell'autoveicolo ricevuto con verbale d'entrata N° 8545 del
14/3/39.

L'anno millenovecento 39 addì 21 del mese di Marzo in Valladolid

S I A N O T O

1) che all'autovettura

| | |
|-------------|-----------|
| Fabbrica | Chevrolet |
| Tipo | _____ |
| Carrozzeria | Berlina |
| N° targa | _____ |
| N° motore | 4049894 |
| N° telaio | _____ |

~~VERBALE~~

Inviata al Parco Spagnolo non riparata.

IL RAPPRESENTANTE L'ENTE CONSEGNETARIO
fto illeggibile

IL DIRETTORE DELL'OFFICINA
il comandante del Parco Automobil.
fto Magg. Jacod Alberto

IL CPO UFFICIO MATERIALI
fto Cap. Roberto Cassina)

Timbro ovale con la scritta: Automovilismo militar - Inspeccion y Recupe-
racion Automoviles de la 2ª Zona - Seccion
Recambios.

P.....C.....C.....
L'UFFICIALE ADDETTO
(Ten. Guido Meloccaro)

Guido Meloccaro

COMANDO PARCO AUTOMOBILISTICO

allegato N° 5 al foglio.....

Officina.....
N° 8544 d'ordine.

Verbale constatante le riparazioni, il collaudo, le riconsegna al.....
.....dell'autoveicolo ricevuto con verbale d'entrata N° 8544 del
14-3-39.-

L'anno milenovecento 39 addì 21 del mese di Marzo in Valladolid

S I A N O T O

1) che all'autovettura

| | |
|-------------|---------|
| Fabbrica | Ford |
| Tipo | 8V |
| Carrozzeria | Berlina |
| N° di targa | |
| N° motore | 3065007 |
| N° telaio | |

vennero eseguite le seguenti riparazioni (ordine di lavoro n°8544 in data 14/3/39).

Inviata al Parco Spagnolo non riparata.

2) che fatto il collaudo dell'automezzo riparato con esito favorevole in contraddittorio col rappresentante l'ente consegnatario venne oggi riconsegnato allo ente stesso.

IL RAPPRESENTANTE L'ENTE CONSEGnatARIO
fto illeggibile

IL DIRETTORE DELL'OFFICINA
il Comandante del Parco Automobil.
fto Magg. Jacod Alberto

IL CAPO UFFICIO MATERIALI
fto Cap.Roberto Cassina

Timbro ovale con la scritta: Autmovilismo Militar-Inspeccion y recuperacion de automoviles de la 2ª Zona-Seccion Recambios.

P....C....C....
L'UFFICIALE ADDETTO
(C.M.Guido Meloccaro)

Guido Meloccaro

COMANDO PARCO AUTOMOBILISTICO

Officina.....

allegato ~~N~~ 5 al foglio.....

N°8316 d'ordine.

Verbale constatante le riparazioni, il collaudo, la riconsegna al.....
; ; ;dell'autoveicolo ricevuto con verbale d'entrata 8316 del
9/3/39.

L'anno millenovecento 39 addi 14 del mese di Marzo in Valladolid

S I A N O T O

1) che all'autocarro

| | |
|-------------|-----------|
| Fabbrica | 3 H.C. |
| Tipo | _____ |
| Carrozzeria | Autocarro |
| N° targa | _____ |
| N° motore | 215091 |
| N° telaio | _____ |

vennero eseguite le seguenti riparazioni (ordine di lavoro n°8316 in data
9/3/39).

Inviata al Parco Spagnolo non riparata.

2) che fatto il collaudo dell'automezzo riparato con esito favorevole in
contraddittorio col rappresentante l'ente consegnatario, venne oggi ricon-
segnato allo ente stesso.

IL RAPPRESENTANTE L'ENTE CONSEGNETARIO
fto illeggibile

IL DIRETTORE DELL'OFFICINA
il comandante del Parco Automobil.
fto (Magg. Jacod Alberto)

IL CAPO UFFICIO MATERIALE
fto (Capit. Roberto Cassina)

Timbro ovale con la scritta: Automovilismo militar e Inspeccion y recupera-
cion de automoviles de la 2ª Zona - Seccion
Recambios.

P....C....C....
L'UFFICIALE ADDETTO
(Ten. Guido Meloccaro)

Em. Spina

COMANDO PARCO AUTOMOBILISTICO

Officina.....

allegato n° 5 al foglio

N° 8589 d'ordine.

Verbale constatante le riparazioni; il collaudo, la riconsegna al
 ;;.....dall'autoveicolo ricevuto con verbale d'entrata N°8589
 del 16/3/39.

L'Anno millenovecento 39 addi 21 del mese di Marzo in Valladolid

S I A N O T O

g) che all'autovettura

| | |
|-------------|------------|
| Fabbrica | Renault |
| Tipo | _____ |
| Carrozzeria | Furgoncino |
| N° targa | _____ |
| N° motore | 16407 |
| N° telaio | 1194 |

Inviata al Parco Spagnolo non riparata.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE CONSEGNETARIO

fto illeggibile

IL DIRETTORE DELL'OFFICINA

il Comandante del Parco Automobilist.

fto Magg. Jacod Alberto

IL CAPO UFFICIO MATERIALI

fto Cap. Roberto Cassina

Timbro ovale con la scritta: Automovilismo militar- Inspeccion y Repupera-
 cion de automoviles de la 2ª Zona - Seccion
 Recambios.

P.....C.....C.....

L'UFFICIALE ADDETTO

(C.M. Guido Meloccaro)

